


Montage Industria midi gotico



- 1 Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het montagebakje te draaien
Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- 2 Maak de staaldraad op lengte
- 3 Maak het aansluit snoer op lengte en sluit deze aan op het lichtpunt
- Sluit de aarde op de hiervoor bedoelde aardlijp aan.



Vervangen van de lamp:

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 Verwijder het bevestigingsglas (alleen uitvoering met gasontladingslamp)
- 3 Trek de lamp uit de fitting en plaats de nieuwe lamp
- 4 Plaats het veiligheidsglas terug


Attentie:

- Bij beschadiging of breuk van het veiligheidsglas deze altijd vervangen!
- zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is

Vervangingslamp:

- 20/35w-G8,5 
- 35w-GU5,3 



			
onderwerp Gebruiksaanwijzing industria midi			
datum	05-05-2003	schaal	1:5
nr			
getekend PATRICK			
