

Montage van de Uovo kroon

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

- 1 Draai met de kleinste Inbussleutel de ring los, die de trafodeksel omhoog houdt.
- 2 Draai eventueel de pendel los van de trafo, zodat u de trafo makkelijker kunt monteren.
- 3 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om de kroon stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 4 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
- 5 Draai de pendel weer op de trafo.
- 6 Draai nu het dopje onderaan de pendel los en verwijder de kegel.
- 7 Plaats de armen in de bevestigingsschijf en zet deze met de grote Inbussleutel goed vast. afhankelijk van de door u gekochte uitvoering zitten de armen aan de boven en/of de zijkant. Alle armen zijn genummerd. Het is belangrijk om deze nummering aan te houden om er voor te zorgen dat de kroon in balans hangt.
- 8 Het aansluiten van de armen moet met zorg gebeuren: Neem van de voedingskabel en van 3 armen één draad. Draai de draden goed in elkaar en doe deze in een adereindhuis. Knijp de adereindhuis (bij voorkeur met een hiervoor bedoelde tang) samen. Doe dit ook met de andere draden van de deze armen. Herhaal dit met de draden van de overgebleven armen. Doe nu 2 adereindhuisen in de bijgeleverde kroonsteen en draai deze heel stevig vast. Herhaal dit voor de andere 2 adereindhuisen.
- 9 Verbind bij de trafo de stekkers met elkaar.
- 10 Plaats de kegel en de trafodeksel terug.




Vervangingslamp:



G4 12V 10 watt

Bevestigen van de glazen/vervangen van de lamp

- 11 De glazen zitten met een veer op de fittinghouder geklemd
Trek het glasje van de fittinghouder af
- 12 Steek nu het lampje in de fitting
- 13 Schuif het glas terug over de fittinghouder



fittinghouder

LICHTARCHITECTUUR
BAVA


onderwerp **gebruiksaanwijzing Uovo kroon**

datum **02-12-2003**

school **1:10**

nr

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**



0,2 m