


Montage Industria midi gotico



- 1 Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het montagepakje te draaien
Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- 2 Maak de staaldraad op lengte
- 3 Maak het aansluit snoer op lengte en sluit deze aan op het lichtpunt

Vervangen van de lamp:


- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 Trek de lamp uit de fitting en plaats de nieuwe lamp


Attentie:

- zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is

Vervangingslamp:

- Max. 35w-GU5,3



		
onderwerp Gebruiksaanwijzing Industria midi/mini		
datum 05-05-2003	schaal 1:5	nr
getekend PATRICK		