



Montage van de Torpedo kruller

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!



Het armatuur is bedoeld voor montage op een lichtpunt

- 1 Draai de dop los waarmee de trafodeksel vastzit.
- 2 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om het armatuur stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 3 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
- 4 Sluit de draden van de lamp op de trafo aan.
- 5 Plaats de trafodeksel terug op de trafo en draai de dop er op.



Vervangen van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Haal veer B (alleen bij model Alumin) uit het spotje. Trek het lampje uit de fitting.
- Vervang het lampje voor een lamp van hetzelfde type
- Steek het lampje in de fitting

Vervangingslamp:



-Koudspiegellamp GU4-G5,3 12V maximaal 20 watt

Technische gegevens:

- 5x 20 watt 230/12 volt 3 lights
- IP 20



0,3 m



0,3 m



onderwerp **gebruiksaanwijzing Estro kroon**

datum **02-12-2003**

school **1:10**

nr

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**



LICHTARCHITECTUUR
BAVA